



Группа компаний "СПТ-Тюмень"

625007, г. Тюмень, ул. 30 лет Победы, д. 27/1, оф.218(2 этаж)

Тел: 8-800-100-55-68 факс:(3452) 755-568

626150, г. Тобольск, ул. Промкомзона, 2 ст.1, тел. (3456) 235-568

E-mail: spt@vipplomba.ru, www.vipplomba.ru, ИНН /КПП 7204158567/720401001

УСЛУГИ

Перезарядка - огнетушители порошковые (закачные)	Освидет-ие	Перезарядка	Гидроиспытание
ОП-1	80р.	160р.	
ОП-2	90р.	200р.	
ОП-3	110р.	270р.	
ОП-4	110р.	270р.	
ОП-5	110р.	310р.	
ОП-8	130р.	380р.	
ОП-10	130р.	420р.	
ОП-25	330р.	1 270р.	
ОП-35	550р.	1 490р.	
ОП-40	550р.	1 600р.	
ОП-50	550р.	1 700р.	
ОП-70(75)	880р.	2 310р.	
ОП-100	1 100р.	2 970р.	
Перезарядка - огнетушители углекислотные			
ОУ-1	90р.	180р.	200р.
ОУ-2	100р.	190р.	220р.
ОУ-3	100р.	210р.	330р.
ОУ-5	110р.	250р.	330р.
ОУ-7	110р.	330р.	420р.
ОУ-10	170р.	390р.	500р.
ОУ-25	440р.	880р.	680р.
ОУ-40	830р.	1 430р.	770р.
ОУ-55	990р.	1 980р.	770р.
ОУ-80	1 430р.	2 860р.	1 430р.
Ремонтные работы,комплектующие			
Ремонт ручки ОУ	70р.		
Замена вентиля ОУ	70р.		
Замена мембраны ОУ	70р.		
ЗПУ	90р.		
Ремонт ЗПУ	70р.		
Замена ЗПУ	240р.		
Замена ЗПУ ОУ-40,ОП-35(ОП-50)	610р.		
Установка пеногенератора	60р.		
Установка раструба ОУ	120р.		
Установка шланга с раструбом ОУ	250р.		
Установка шланга ОП	150р.		
Установка шланга ОП- 35, 50	610/940 р.		
Замена колесной пары	220р.		
Замена колесной пары ОП-35,50	660р.		
Замена манометра	200р.		
Заполнение журнала (паспорта)	30р.		
ПЛАНЫ ЭВАКУАЦИИ			
Печать из макета предоставленного заказчиком. А2 ф/л бумага			1 200р.
Разработка макета + печать. А2 ф/л бумага			3 000р.
Рамка алюминиевая для плана эвакуации А2			1 000р.
Карман пластиковый для плана эвакуации.А2			550р.
Также наша компания осуществляет:			
Огнезащитную обработку конструкций и материалов			от 20 р./кв.м
Монтаж и установку противопожарных дверей и люков			от 3000р.
Проведение испытаний наружных пожарных лестниц			от 1500р.
Проверку внутреннего противопожарного водопровода			от 250 р.
Испытание ограждения кровли			от 30 р/пог.м
Доставка товара			
г.Тюмень			300р.

Баллоны, не прошедшие гидроиспытание,мятые,с коррозией больше 10% подлежат списанию. Оплата за текущее освидетельствование взимается в случае выбраковки огнетушителя, а также, если он не требует перезарядки